




2035 2040 2045

04





CENSI Marca: Docol* Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"

Feche o registro integrado da válvula e/ou do banheiro e aperte o acionador para escoar o restante da água da tubulação.

Retire o parafuso regulador (A), juntamente com a trava (B) e a mola (C).

03





Retire a tampa frontal com o auxílio da chave Censi (Ref.: 8001). É normal escorrer um pouco

Substitua o reparo cesto (A) e o eixo e pistão lacrado (B). Não é necessário lubrificar.



de água dentro da tubulação. 06



CENSI CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA. Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach 89032-000 - Blumenau - SC Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49

www.censi.com.br

Recoloque o kit Reparo, encaixe a tampa frontal juntamente com a mola, a trava e o parafuso regulador.

Abra o registro integrado da válvula, lembrando que ao abrir totalmente, feche 1/4 de volta. Recologue o acabamento.